

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САРАТОВВОДОКАНАЛ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех водоподготовки (ЦВП)					
<i>участок водозаборных сооружений (УВС)</i>					
03924001. Машинист насосных установок, I подъем н/с №3А	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять сертифицированные СИЗ.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
03924002. Машинист насосных установок, н/с №3	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять сертифицированные СИЗ.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
03924003. Машинист насосных установок, н/с №3Б доп. подъема	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять сертифицированные СИЗ.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
03924004. Машинист насосных установок, н/с №3В. доп. подъема	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять сертифицированные СИЗ.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
<i>Водопроводный комплекс №2 (ВК-2)</i>					
03924005. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредных веществ.			
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные средства защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
03924006. Машинист насосных установок	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять сертифицированные СИЗ.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
03924007. Коагулянтник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Использовать сертифицированные СИЗОД.	Снижение уровня воздействия вредных веществ.			

1	2	3	4	5	6
03924008. Оператор на фильтрах	Использовать сертифицированные СИЗОД.. Установить местный отсос	Снижение уровня воздействия вредных веществ.. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Водопроводный комплекс №3 (ВК-3)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03924010. Машинист насосных установок	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять сертифицированные СИЗ.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
03924011. Коагулянтник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Использовать сертифицированные СИЗОД.	Снижение уровня воздействия вредных веществ.			
03924012. Оператор на фильтрах	Использовать сертифицированные СИЗОД.. Установить местный отсос	Снижение уровня воздействия вредных веществ.. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех Водопроводных сетей (ЦВС) Центральный район водоснабжения (ЦРВ)					
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредных веществ.			
03924014. Электрогазосварщик	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха УФ-излучение: Использовать сертифицированные средства защиты от УФ-излучения	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Тяжесть: По мере возможности механизировать производственный процесс. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
03924015. Слесарь аварийно-восстановительных работ		Снижение тяжести трудового процесса.			

1	2	3	4	5	6
Южный район водоснабжения (ЮРВ)					
03924016. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредных веществ.			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные средства защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: По мере возможности механизировать производственный процесс. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
Северный район водоснабжения (СРВ)					
03924018. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредных веществ.			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные средства защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: По мере возможности механизировать производственный процесс. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
03924019А(03924020А). Слесарь аварийно-восстановительных работ					

1	2	3	4	5	6
Ремонтно-восстановительный участок (РВУ)					
03924021. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредных веществ.			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные средства защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
03924022. Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов	Тяжесть: По мере возможности механизировать производственный процесс. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
03924023. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Тяжесть: По мере возможности механизировать производственный процесс. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
Цех водопроводных насосных станций (ЦВНС) Центральный участок					
03924024. Машинист насосных установок	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять сертифицированные СИЗ.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
Цех канализационных сетей (ЦКС) Центральный участок водоотведения (ЦУВ)					
03924025. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредных веществ.			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные средства защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

1	2	3	4	5	6
03924026. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Тяжесть: По мере возможности механизировать производственный процесс. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
Южный участок водоотведения (ЮУВ)					
03924027. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Тяжесть: По мере возможности механизировать производственный процесс. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
Северный участок водоотведения (СУВ)					
03924028. Электротехник	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредных веществ.			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные средства защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
03924029. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Тяжесть: По мере возможности механизировать производственный процесс. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
Ремонтно-восстановительный участок (РВУ)					
03924030. Начальник участка	Тяжесть: По мере возможности механизировать производственный процесс. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			

1	2	3	4	5	6
Группа обслуживания шахтных коллекторов					
03924031. Мастер	Тяжесть: По мере возможности механизировать производственный процесс. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
03924032. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Тяжесть: По мере возможности механизировать производственный процесс. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
Группа реконструкции трубопроводов					
03924033. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Тяжесть: По мере возможности механизировать производственный процесс. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
Цех Канализационных насосных станций (КНС)					
Южный участок КНС (ЮКНС)					
Северный участок канализационных насосных станций (СУКНС)					
03924037. Машинист насосных установок (КНС-3, с обслуживанием решеток)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять сертифицированные СИЗ.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
03924038. Машинист насосных установок (КНС-9, с обслуживанием решеток)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять сертифицированные СИЗ. Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредных веществ.			
03924039. Электрогазосварщик	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные средства защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

1	2	3	4	5	6
03924040. Машинист насосных установок (КНС-5, с обслуживанием решеток)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять сертифицированные СИЗ.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
<i>Городская станция аэрации (ГСА)</i>					
03924041. Машинист компрессорных установок	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять сертифицированные СИЗ.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
03924044. Машинист насосных установок (н/с хозяйственных вод (с выпол. обязан с оператора песковых площадок))	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
03924046. Оператор на решетке	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок обработки осадка</i>					
03924048. Оператор установок по обезвоживанию осадка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять сертифицированные СИЗ.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
03924049. Машинист насосных установок	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять сертифицированные СИЗ.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
<i>Энергомеханический цех (ЭМЦ)</i>					
<i>Участок капитального ремонта оборудования водоснабжения (УКРОВС)</i>					
03924050. Электрогазоварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредных веществ.			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные средства защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

1	2	3	4	5	6
03924051. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредных веществ.			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные средства защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Участок капитального ремонта оборудования водопровода (УКРОВО)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредных веществ.			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные средства защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
03924052. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять сертифицированные СИЗ.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
03924053. Слесарь-ремонтник (на воздухоудвке)					
Автотранспортный цех (АТЦ)					
Транспортный участок №1					
03924054. Водитель автомобиля	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03924055. Водитель автомобиля	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
03924056. Водитель автомобиля	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Транспортный участок №2					
03924057. Машинист экскаватора	Шум: Организовать рациональную планировку оборудования в помещении	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

1	2	3	4	5	6
03924058. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03924059. Машинист крана автомобильного	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03924060. Машинист баровой установки	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03924061. Машинист баровой установки	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03924062. Водитель автомобиля	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03924063. Водитель автомобиля	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03924064. Водитель автомобиля	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
03924065. Водитель автомобиля	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Ремонтная мастерская №2	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредных веществ.			
03924066. Электротгосварщик	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные средства защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

1	2	3	4	5	6
Управление кадрового и организационного обеспечения (УКиОО) Столовая					
03924067. Повар	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03924068. Повар	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел снабжения (ОС) Центральный склад					
03924069. Грузчик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03924070. Грузчик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03924071. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ИЛКППВ)					
03924072. Начальник лаборатории	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и гигиенических мероприятий при осуществлении деятельности	Снижение риска воздействия вредного фактора			
03924073. Заместитель начальника лаборатории	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и гигиенических мероприятий при осуществлении деятельности	Снижение риска воздействия вредного фактора			
03924078. Старший лаборант химико-бактериологического анализа (БАК)	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и гигиенических мероприятий при осуществлении деятельности	Снижение риска воздействия вредного фактора			
Испытательная лаборатория контроля сточных вод (ИЛКСВ)					
03924083. Начальник лаборатории	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и гигиенических мероприятий при осуществлении деятельности	Снижение риска воздействия вредного фактора			
03924084. Заместитель начальника лаборатории	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и гигиенических мероприятий при осуществлении деятельности	Снижение риска воздействия вредного фактора			
1	2	3	4	5	6

03924085. Инженер-микробиолог	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и гигиенических мероприятий при осуществлении деятельности	Снижение риска воздействия вредного фактора		
<i>Ремонтно-строительное управление (РСУ)</i>				
<i>Участок перекладки трубопроводов</i>				
03924090. Оператор буровой установки горизонтального направленного бурения	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
03924091. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Тяжесть: По мере возможности механизировать производственный процесс. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
03924092. Электрозасварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредных веществ.		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные средства защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
<i>Ремонтный участок</i>				
03924093. Маляр	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредных веществ.		
<i>Группа ремонта сооружений</i>				
03924094. Мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
03924095А(03924096А). Рабочий по чистке резервуаров	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		

1	2	3	4	5	6
03924097A(03924098A; 03924099A; 03924100A). Слесарь-ремонтник	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха				

Дата составления: 30.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 Главный инженер  Кулик И.В. 07.08.24
 (подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления кадрового и
 организационного обеспечения  Калинина С.В.
 (подпись) (ФИО)

Руководитель службы охраны труда и
 промышленно безопасности  Храмов А.А.
 (подпись) (ФИО)

Главный технолог - начальник
 технологического отдела  Цыганкова О.П.
 (подпись) (ФИО)

Председатель первичной профсоюзной
 организации  Орлова Л.В.
 (подпись) (ФИО)

Начальник отдела организации труда и
 мотивации персонала  Кабришева Е.В.
 (подпись) (ФИО)

Специалист по охране труда службы
 охраны труда и промышленной
 безопасности  Астахова Л.Н.
 (подпись) (ФИО)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
 3477  Шутова В.В. 30.07.2024
 (№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата)